

COVERING SYSTEM

8040**KONTAKT B PLUS**

ADERENȚĂ SIGURĂ PE SUPRAFEȚE NETEDE

Grund pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă, cu adaosuri minerale

Conținut ridicat de dispersie, aderență puternică la aproape orice suprafață neabsorbantă (beton, gresie etc.).

Agregatul de cuarț asigură o suprafață perfect rugoasă pentru următorul strat.

Uscare rapidă (6 ore), poate fi vopsit în aceeași zi.

Pentru lemn (OSB), suporturi minerale și alte substraturi.



exterior: pardoseală + perete + tavan
interior: pardoseală + perete + tavan
pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Pentru substraturi netede și solide (sticlă, ceramică, piatră șlefuită, beton prelucrat mecanic, beton structural cofrațat, etc.).

Pentru suprafețe exterioare și interioare, fără diluare.

Oferă o suprafață adezivă satisfăcătoare înainte de aplicarea compușilor de nivelare a substratului, a straturilor subțiri și de bază sau a adezivilor.

Clasa de foc



pardoseală + perete

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
30 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot afecta în mod negativ întărirea și pot prelungi uscarea. În timpul aplicării, evitați expunerea directă la soare, căldura, umiditate și curenților de aer. Protejați de îngheț și ploaie.

Încălzirea directă a materialului este interzisă!

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să respecte standardele în vigoare, să fie fără particule libere, praf, vopsea, reziduuri de agenți de degajare a mușchiului și eflorescențe. Acesta trebuie să fie suficient de aspru, uscat, uniform absorbant și matur. Suprafața nu trebuie să fie înghețată sau hidrofugă. Substratul trebuie să aibă un volum stabil.

Pregătirea stratului suport

Îndepărtați reziduurile de grăsime, ulei sau ceară cu un diluant sau cu o altă metodă adecvată. În cazul în care aderența nu este satisfăcătoare, slefuiți mecanic substratul. În cazul în care substratul nu este satisfăcător, modificați-l printr-o metodă adecvată pentru a obține proprietățile dorite. Substratul trebuie să fie în conformitate cu codurile și standardele în vigoare sau cu recomandările producătorului de materiale.

Amestecare

Amestecați scurt materialul cu un mixer lent înainte de utilizare. Se aplică fără diluare.

Amestecarea



Țimp de amestecare
3 min

Viteza de amestecare rpm
800

Instrucțiuni de lucru

Se aplică într-un strat continuu cu o rolă sau o pensulă. Evitați acumularea de material în zonele neuniforme (de exemplu, găuri).

Consum



Consum de material min.
0.25

Consum de material max.
0.4

Consum de material, în unitate de măsură
kg/m²

Circulabil



6 h

Protecție după aplicare

După aplicare, evitați expunerea directă la soare, căldură, umiditate ridicată și curenți de aer. Protejați de îngheț și ploaie. Nu încălziți direct suprafața! În condiții normale, materialul se va întări în 6 ore.

Unelte și reguli de curățare

Spălați uneltele cu apă imediat după terminarea lucrului. Curățați mecanic reziduurile uscate.

PRODUSE RECOMANDATE

2021 MP 501 I

4243 ThermoWand

5570 NIVO SP 0-20

5573 NIVO SP 10-30

8225 FLEX

Tencuială de bază aplicată mecanizat

Tencuială pentru încălzirea pereților

Șapă de egalizare autonivelantă (corectează denivelări ale șapelor brute)

Șapă de egalizare autonivelantă (pentru o suprafață netedă, perfect plană)

Adeziv de înaltă calitate pentru placări la interior și exterior

PARAMETRI TEHNICI

Liant	dispersie polimerică
Pus sub sarcină	6 h

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Greutatea netă	4 kg	20 kg
Tipul ambalajului	găleată	găleată
Ambalare	PE	PE
Cantitate pe palet	125	24
Greutate pe palet	500 kg	480 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
găleată	PE	în ambalajul original, nedeschis, feriți de îngheț, protejați de daune, temperatura între +1°C și + 20°C
găleată	PE	feriți de îngheț, în ambalajul original, nedeschis, protejați de daune, temperatura între +1°C și + 20°C

Servicii	Service, inchiriere masini
----------	----------------------------

Instructiuni de eliminare	NU aruncati reziduurile nefolosite în canalizare. Lăsați residuul nefolosit să se întărească (să se usuce). Apoi eliminați-l ca deșeu de construcții în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
---------------------------	--

Eliminarea ambalajelor	Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a materialelor). Numai ambalajele complet golite și curate trebuie reciclate. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
------------------------	--

Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
-------------------------	-------------------------

Notă juridică	Aviz juridic
---------------	--------------