

## **STP HOOD SOLUTION**

Materialul este multistrat, care constă în: învelișul de față, spuma poliuretanică ductilă și stratul adeziv acoperit cu un strat anti-adeziv.

Temperatura de exploatare este de la -45 la +100 ° C.

Materialul este produs sub formă de foi.

Materialul este realizat din spumă poliuretanică ductilă cu o densitate aparentă de  $25 + 5 \text{ kg / m}^3$ .

Ca strat de acoperire poate fi utilizat: film PVC perforat de diferite culori, folie metalizată, folie textilă și folie de aluminiu. După cerința clientului, pot fi utilizate și alte materiale pentru acoperire.

Stratul de montaj adeziv este bazat pe dispersii acrilice de apă cu diferite compoziții, în funcție de tipul suprafeței de montaj și de condițiile de exploatare, garantând proprietăți adezive adecvate. Pentru a proteja stratul adeziv, se folosește folie de polietilenă.

### **Transport**

Pachetul trebuie să fie transportat orizontal în orice transport acoperit în conformitate cu regulile actuale de transport pentru acest produs. Materialul trebuie transportat în paleti de cel mult 2 metri înălțime.

### **Depozitare**

Materialul trebuie depozitat în paleti, în depozite închise pe rafturi, sau pe tăvi cu suprafețe plane la o temperatură de cel mult 30 ° C, Paletii de ambalare nu trebuie să depășească 2 m.

### **Utilizarea, instalarea și exploatarea materialelor**

Materialul poate fi instalat pe suprafețe plane și curbate cu o de cel puțin 100 mm. Materialul trebuie instalat la o temperatură de  $(20 \pm 5) ^\circ \text{C}$  și umiditate de 60-70%.

### **Pregătirea pentru instalare**

În cazul în care materialul este depozitat sau transportat la temperaturi mai mici de + 10 ° C, acesta trebuie păstrat la o temperatură de  $(20 \pm 5) ^\circ \text{C}$  timp de cel puțin 24 de ore înainte de instalare.

### **Instalare**

Materialul trebuie să fie instalat pe o suprafață curată și uscat

Înainte de instalare, filmul anti-adeziv trebuie îndepărtat .

O parte a materialului trebuie așezată pe suprafața de montaj și trebuie să fie presată în mod treptat evitând formarea bulelor de aer.

Materialul nu trebuie întins pentru a evita contracția după instalare.

