

ULTRACARE HD CLEANER

Detergent profesional concentrat, de înaltă performanță, pentru îndepărtarea murdăriei organice și curățarea profundă a suprafețelor. Este eficient și ca agent de îndepărtare a urmelor de ceară pe bază de apă sau metalizată.



BENEFICII ȘI CARACTERISTICI

- Performanță ridicată
- Degresant extrem de eficient
- Pentru curățare profundă și întreținere extraordinară
- Pentru curățarea profundă a suprafețelor existente înainte de suprapozarea plăcilor
- Indicată pentru îndepărtarea urmelor de ceară pe bază de apă și metalizată

PRODUSE CU CO₂e COMPLET COMPENSAT

Emisiile reziduale de gaze cu efect de seră, măsurate pe întregul ciclu de viață al acestui produs utilizând metodologia de Evaluare a Ciclului de Viață (LCA – Life Cycle Assessment), verificate și certificate prin Declarații de Mediu pentru Produs (EPD), au fost compensate pentru anul 2026 prin achiziționarea de credite de carbon care sprijină proiecte de protecție a pădurilor. Pentru mai multe detalii privind calculul emisiilor și proiectele de compensare, vizitați mapei.com

INFORMATII DEPRE PRODUS

UltraCare HD Cleaner este un detergent concentrat. Formula specială a acestuia garantează o curățare de înaltă performanță a suprafețelor pe care este utilizat. Este adecvat pentru utilizarea pe diferite materiale și poate fi utilizat în diferite diluții în funcție de tipul de utilizare dorit.

Este un produs excelent pentru curățarea suprafețelor murdare cum ar fi:

- plăci ceramice normale, plăci din gresie portelanată, sticlă, piatră naturală nepolizată, beton, terracotta, terrazzo.

Utilizat nediluat, îndepărtează petele de pe plăcile portelanate. Îndepărtează pre-tratamentele de pe plăcile de gresie portelanată.

Datorită acțiunii eficiente de curățare și degresare, este ideal pentru pregătirea suprafețelor din plăci ceramice și din piatră naturală înainte de "suprapozarea" plăcilor ceramice, cu adezivi pe bază de ciment sau înainte de aplicarea produselor de nivelare pe bază de ciment pentru a asigura o aderență perfectă și a evita desprinderile. Când este utilizat în acest scop, trebuie clătit cu apă din abundență după aplicare.

Este ideal pentru refacerea suprafețelor, inclusiv pentru îndepărtarea tratamentelor anterioare de ceară pe bază de apă și metalizată.



RECOMANDARI

- Nu utilizati niciodata **UltraCare HD Cleaner** pe suprafete ceruite, doar pentru cazul in care se doreste indepartarea tratamentului, sau pe suprafete tratate cu produse ce nu sunt rezistente la detergenti pentru indepartarea cerurilor. In caz de indoieli, efectuati un test preliminar intr-o zona mai ascunsa.
- Realizati un test inainte de utilizarea pe PVC, cauciuc si linoleum pentru a verifica compatibilitatea acestora cu culoarea si finisajul suprafetei. Poate deteriora suprafetele din metacrilat.
- Nu utilizati pe lemn sau piatra polisata.
- La utilizarea **UltraCare HD Cleaner** va recomandam sa purtati manusi din cauciuc.
- **UltraCare HD Cleaner** nu afecteaza suprafetele metalice sau galvanizate; totusi, tinand cont de diversitatea materialelor prezente pe piata, este recomandat intotdeauna un test preliminar la diferite concentratii.

METODA DE APLICARE

Utilizati **UltraCare HD Cleaner** nediluat pentru indepartarea petelor de pe placile portelanate. Aplicati pe pata si pe intrega suprafata a placii si lasati sa actioneze pana este complet uscat (circa o ora la +23°C si 50% umiditate relativa). Apoi spalati cu apa si clatiti din abundenta. Pe durata spalarii se poate utiliza un burete abraziv cum ar fi pad-ul Scotch-Brite®.

Utilizati **UltraCare HD Cleaner** diluat cu apa in raport de 1:10 pana la 1:20 pentru o curatare profunda a suprafetelor. Aplicati solutia diluata pe suprafata si lasati sa actioneze timp de 5-10 minute si apoi actionati cu o masina de curatat monodisc sau cu un pad pentru emulsifierea petelor. Indepartati solutia si apoi clatiti cu apa curata din abundenta. In cazul murdariei sau grasimii persistente, **UltraCare HD Cleaner** poate fi diluat cu apa in raport de doar 1:5 pentru a-i creste concentratia.

De asemenea, procesul se poate repeta daca petele persista. Indepartati intotdeauna solutia si clatiti suprafata cu apa curata din abundenta.

UltraCare HD Cleaner poate fi utilizat diluat 1:5 pentru indepartarea tratamentului de finisaj cu ceara, atat cu ceara pe baza de apa, cat si ceara metalizata, fie pentru a indeparta complet acest tratament, fie pentru a pregati suprafata pentru reaplicare.

Aplicati solutia pe suprafetele pe care se intervine si lasati sa actioneze pentru 5-10 minute. Apoi curatati cu o masina de curatat monodisc sau cu un pad. Clatiti cu apa curata. Daca este necesar, repetati interventia.

Puteti utiliza **UltraCare HD Cleaner** cu masini de spalat urmand instructiunile producatorilor acestora.

CONSUM

Cu un litru de **UltraCare HD Cleaner** diluat in raport de 1:20 cu apa puteti curata o suprafata de circa 200 m².

Diluat in raport de 1:5 cu apa, se poate acoperi o suprafata de circa 30 m². Consumul este influentat de dilutie, de tipul de murdarie si de suprafata ce trebuie tratata.

AMBALARE

UltraCare HD Cleaner este disponibil in bidoane de 1 si 5 litri.

DEPOZITARE

UltraCare HD Cleaner depozitat in ambalajul original are o valabilitate de 3 ani.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Consistentă:	lichid
Culoare:	opalescent
Densitate:	1,10 g/cm ³
pH:	11
Temperatura de aplicare recomandată:	între 0°C și +40°C
Timp de așteptare înainte de clătire:	5 minute

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, dacă corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fisei Tehnice disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Întregul conținut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru informații actualizate despre TDS, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICĂ ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea Green Gate, et. 6, sector 5, București



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

11006-7-2026-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub incidența legii

