


ARS Color SL 035
Chit de plastic**DESCRIEREA PRODUSULUI**

ARS Color SL 035 este un material de umplură și chit flexibil care este perfect potrivit pentru piesele din plastic supraacoperibile și care permite modelarea conturilor. Aderență foarte bună pe oțel, aluminiu, GRP și lemn, flexibilitate ridicată, timp scurt de uscare și ușor de șlefuit.

CULOARE

Gri închis (aprox. RAL 7024)

RAPORT DE AMESTECARE**DUPĂ GREUTATE****PRODUS**Chit
Întăritor P**PĂRȚI**100
2**DURATA DE VIAȚĂ ÎN GHIVECI**

4 – 5 min cu întăritor P la 20 °C

TIMP DE USCARE**TEMPERATURA OBIECTULUI**20 °C
60 °C
IR (distanță aprox. 80 cm și max. 80 °C)**ȘLEFUIT**20 - 30 min
10 - 15 minute
4 – 5 minute**DEPOZITARE**

Perioada de valabilitate: 12 luni

REGLEMENTAREA COV

Valoarea-limită UE pentru acest produs (categoria B/b): 250 g/l. Acest produs conține max. 25 g/l de COV.

CONDIȚII DE PRELUCRARE

De la +10° C și până la 80% umiditate relativă a aerului. Asigurați o ventilație adecvată a aerului. Umplutura de corp pe bază de poliester nu se mai întărește la o temperatură sub + 10°C.

INSTRUCȚIUNI DE PRELUCRARE

Degreșați bine suprafața cu SOLL Silicon Remover. Șlefuiți cu grijă cu o talpă de șlefuire moale superfină folosind ARS Color Silicon Remover. Curățați din nou cu ARS Color Silicon Remover. Lăsați piesele să se usuce complet. **ATENȚIE:** Substanțele de separare trebuie îndepărtate complet! După pregătirea menționată mai sus, vă recomandăm să faceți un test de umectare cu apă. Dacă apa se rostogolește rapid, repetați pre-tratarea. Îndepărtați vopseaua veche neîntărită și straturile de amorsare. Nu se aplică pe produse termoplastice sau acide (Reaktionsprimer). Se amestecă bine materialul de umplere a corpului cu întăritorul. Nu utilizați mai mult de 3% din întăritor P! Subdozajul sau supradozajul de întăritor poate provoca pete în stratul de vopsea de finisare. Curățați și degreșați întreaga suprafață de vopsit cu ARS Color Silicon Remover înainte de fiecare operațiune. Nisipați uscat zonele deteriorate cu hârtie de șlefuit P80/150. După uscare, utilizați hârtie de șlefuit P150/240 pentru șlefuire uscată. Șlefuiți întreaga suprafață cu hârtie de șmirghel uscată P240/360 până la un finisaj mat înainte de a aplica umplutura. Nu acoperiți fără a fi izolat suprafața cu umplură 1K sau 2K. Întotdeauna umplutura uscată a corpului de nisip.

ÎNȘTIINȚARE

Nu manipulați până când fișele cu date de securitate nu au fost citite și înțelese. Reglementările impun ca toți angajații să fie instruiți cu privire la fișele cu date de securitate pentru toate substanțele chimice cu care intră în contact.