

Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru ciocane de lipit cu element de încălzire și transformator


1. Introducere

Stimați Clienți! Vă mulțumim că ați cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste instrucțiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiți cu atenție. Intrați pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucțiunile prescurtate sunt imagini demonstrative și pot diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinație

Echipament destinat lipirii capetelor de cabluri și elementelor electronice

3. Pregătirea de lucru și utilizarea



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON

R - mâner

G - vârf

W - ștecăr de alimentare 230V AC

P - buton de alimentare

- Conectați cablul de alimentare în soclul corespunzător.
- Până la momentul încălzirii, puneți echipamentul într-un loc sigur.

4. Măsurile de precauție

- Nu porniți echipamentul imediat după mutarea dintr-o încăpere rece într-una caldă. Condensul poate cauza deteriorarea echipamentului.
- În cazul deteriorării, cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit imediat de către un lucrător de service calificat.
- Echipamentul poate fi folosit doar în încăperi bine ventilate.
- Nu acoperiți orificiile de ventilare.
- Nu manevrați niciodată echipamentul cu mâinile ude sau în cazul în care cablurile sunt umede, pentru că există riscul de scurtcircuit sau electrocutare.
- În apropierea echipamentului încălzit nu trebuie să se afle obiecte ușor inflamabile, lichide sau gaze.
- Nu folosiți ciocanul pentru încălzirea materialelor sintetice, pentru că există riscul apariției unor vapori toxici.
- Atingerea vârfului fierbinte de cablul de alimentare poate cauza topirea izolației și prezintă riscul de electrocutare.
- Există pericolul de arsură cauzată de cositorul lichid.
- Când utilizați echipamentul, purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată.
- Nu lucrați în apropierea elementelor sub tensiune.
- Nu lăsați fără supraveghere echipamentul pornit.
- Nu lăsați echipamentul la îndemâna copiilor.
- Nu folosiți ciocanul în alte scopuri decât lipirea.
- După terminarea lucrului, decuplați alimentarea, deconectați cablul de alimentare și așteptați răcirea echipamentului.
- Este interzisă efectuarea oricăror transformări ale structurii. Modificările aduse pe cont propriu duc la pierderea garanției și, în plus, pot cauza funcționarea incorectă a echipamentului sau accidente.
- Nu folosiți niciodată echipamentul ca uscător de păr, nu atingeți elementul de încălzire și nu îndreptați aerul cald direct spre piele.
- Echipamentele electrice uzate nu pot fi eliminate alături de alte deșeuri. Ele trebuie depozitate în locurile special amenajate.



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON