

Informa#ii despre produs

97 43 200 A

Cle#te de sertizare

Pentru adaosuri de sertizare interschimbabile



MM


- Adaos de sertizare montat pentru MC4 pentru instala#ii solare (2,5 / 4/6 mm²)
- O singură sculă pentru aproape 1000 de aplica#ii de sertizare: utilizabilă cu adaosuri de sertizare #i elemente de pozi#ionare auxiliare 97 49 X
- Mi#care de sertizare aproape paralelă
- Cle#te fără adaos de sertizare, fără valiză
- Calitate de sertizare constant înaltă datorită adaosurilor de precizie #i opritorului for#at (deblocabil)
- Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) din fabrică, se poate regla #i ulterior
- Amplificarea for#ei prin transmisie cu pârghie în scopul unei operări fără efort
- Mânere cu formă ergonomică
- Diverse elemente de pozi#ionare auxiliare pentru determinarea precisă a pozi#iei
- La cerere se pot livra adaosuri de sertizare pentru aplica#ii care depă#esc gama sortimentului oferit
- Corpul uneltei: o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, de calitate deosebită, călit în ulei

General	
Articol nr.	97 43 200 A
EAN	4003773071587
Clesti	brunat
Cap	brunat
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	574 g
Dimensiuni	200 x 95 x 20 mm
Accesorii	
97 49 04	adaos de sertizare ,
97 49 05	adaos de sertizare pentru fi#e deschise, neizolate (4,8 + 6,3 mm lă#ime fi#ă),
97 49 06	adaos de sertizare pentru sabo#i de cablu izola#i + conectori cu fi#ă,
97 49 08	adaos de sertizare pentru man#oane de cablu izolate + izolate,
97 49 09	adaos de sertizare pentru ferule,
97 49 10	adaos de sertizare pentru sabo#i de cablu circulari #i pla#i, precum #i pentru conectori cap-la-cap #i conectori pla#i conform DIN 46341,
97 49 11	adaos de sertizare pentru sabo#i neizola#i pla#i, circulari #i de presare conform DIN 46234 #i DIN 46235, precum #i pentru conectori de sertizare, cap-la-cap #i de presare conform DIN 46341 #i DIN 46267,
97 49 14	adaos de sertizare pentru sabo#i neizola#i pla#i, circulari #i de presare conform DIN 46234 #i DIN 46235, precum #i pentru conectori de sertizare, cap-la-cap #i de presare conform DIN 46341 #i DIN 46267,
97 49 15	adaos de sertizare pentru conectori tip steag #i cu fi#ă neizola#i, deschi#i de,
97 49 15	adaos de sertizare pentru conectori tip steag #i cu fi#ă neizola#i, deschi#i de,
97 49 16	adaos de sertizare ,
97 49 18	adaos de sertizare pentru ferule gemene,


Accesorii	
97 49 18	adaos de sertizare pentru ferule gemene,
97 49 19	adaos de sertizare pentru ferule,
97 49 20	adaos de sertizare pentru fișă F pentru conexiuni de TV și satelit,
97 49 23	adaos de sertizare pentru saboți neizolați plați, circulari și de presare conform DIN 46234 și DIN 46235, precum și pentru conectori de sertizare, cap-la-cap și de presare conform DIN 46341 și DIN 46267,
97 49 24	adaos de sertizare pentru fișă D-Sub,
97 49 30	adaos de sertizare pentru conectori cap-la-cap neizolați,
97 49 35	adaos de sertizare pentru fișă de bujii și piesă de distribuție,
97 49 40	adaos de sertizare pentru conectori coaxiali,
97 49 40	adaos de sertizare pentru conectori coaxiali,
97 49 44	adaos de sertizare Conector modul contact Phoenix,
97 49 50	adaos de sertizare pentru conectori coaxiali / pt. telefon auto,
97 49 50	adaos de sertizare pentru conectori coaxiali / pt. telefon auto,
97 49 54	adaos de sertizare Fișă temporizator putere,
97 49 54	adaos de sertizare Fișă temporizator putere,
97 49 60	adaos de sertizare pentru contacte răsucite (HTS + Harting),
97 49 60	adaos de sertizare pentru contacte răsucite (HTS + Harting),
97 49 61	adaos de sertizare pentru contacte răsucite (Harting),
97 49 62	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă pentru instalații solare (Huber + Suhner),
97 49 63	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă pentru instalații solare (Huber + Suhner),
97 49 64	adaos de sertizare pentru conectori din ABS,
97 49 64	adaos de sertizare pentru conectori din ABS,
97 49 65	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă MC3 pentru instalații solare (multicontact),
97 49 66	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă MC4 pentru instalații solare (multicontact), 2,5/4/6 mm ²
97 49 67	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă solari SunCon (Hirschmann),
97 49 68	adaos de sertizare Conectoare pentru cabluri solare (Tyco),
97 49 68	adaos de sertizare Conectoare pentru cabluri solare (Tyco),
97 49 70	adaos de sertizare pentru fișă Western,
97 49 70	adaos de sertizare pentru fișă Western,
97 49 71	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă MC4 pentru instalații solare (multicontact),
97 49 71	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă MC4 pentru instalații solare (multicontact),
97 49 74	adaos de sertizare pentru fișă Molex neecranate,
97 49 74	adaos de sertizare pentru fișă Molex neecranate,
97 49 76	adaos de sertizare pentru fișă Stewart ecranate,
97 49 81	adaos de sertizare pentru fișă Harting pentru conductori de unde luminoase,
97 49 82	adaos de sertizare pentru fișă Telegärtner pentru conductori de unde luminoase,
97 49 83	adaos de sertizare pentru fișă pentru FSMA; ST, SC + STSC / K,

Accesorii	
97 49 84	adaos de sertizare pentru fi#e Huber/Suhner pentru conductori de unde luminoase,
97 49 87	adaos de sertizare pentru fi#e FSMA; ST #i MIC pentru conductori de unde luminoase,
97 49 65 1	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 65 (conector cu fi#ă MC3 pentru instala#ii solare),
97 49 66 1	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 66 (conector cu fi#ă MC4 pentru instala#ii solare),
97 49 68 1	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 68 (conector cu fi#ă Solarlok pt. instala#ii solare),
97 49 90	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 60 (HTS + Harting),
97 49 93	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 24 (fi#e D-Sub),
97 49 94	Localizator pentru 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34,
97 49 95	Localizator pentru 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35,
97 49 91	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 61 (Harting),
97 49 06 PI	adaos de sertizare pentru conectoare PIDG izolate,
97 49 21	adaos de sertizare pentru conectoare izolate #i neizolate,

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.



97 43 200 cu adaosul de sertizare 97 49 24 #i elementul de pozi#ionare auxiliar 97 49 93 pentru fi#e D-Sub



97 43 200 cu adaos de sertizare 97 49 09 pentru ferule



97 43 200 cu adaos de sertizare 97 49 06 pentru sabo#i de cablu, conectori cu fi#ă #i conectori cap-la-cap izola#i