

Descrierea produsului: Cipul Transponder Techstar® TTC-53C VVDI XT27A66 este un dispozitiv reutilizabil destinat clonării și rescrierii codurilor de securitate pentru diverse modele auto. Acest transponder poate fi utilizat pentru codurile de tip 46 și 47, fiind compatibil cu echipamentele de programare VVDI, utilizate pentru copierea și configurarea cheilor auto.

Caracteristici principale:

- **Compatibilitate tipuri coduri:** Suportă rescriere pentru coduri 46 și 47.
 - **Reutilizabil:** Permite rescrierea multiplă, economisind resurse și timp.
 - **Compatibilitate echipamente:** Proiectat să funcționeze cu programatoare VVDI și altele compatibile.
-

Conținutul pachetului:

1. Cip Transponder Techstar® TTC-53C
 2. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Model:** TTC-53C
 - **Compatibilitate:** Coduri 46/47, programator VVDI
 - **Utilizare:** Rescriere și clonare transpondere auto
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pregătirea echipamentului

- Asigurați-vă că aveți un programator compatibil (ex. VVDI) și că acesta este conectat și configurat corespunzător.

2. Inserarea cipului în programator

- Introduceți cipul TTC-53C în locașul destinat transponderelor al programatorului VVDI, conform instrucțiunilor echipamentului.

3. Selectarea funcției de rescriere

- În interfața programatorului, selectați opțiunea de „Clonare” sau „Rescriere” pentru tipul de cod pe care doriți să-l programați (46 sau 47).
- Programatorul va identifica automat cipul și va afișa opțiunile disponibile pentru rescriere.

4. Scrierea codului pe cip

- Urmăriți pașii de pe ecranul programatorului pentru a transfera codul original sau cel clonat către cipul TTC-53C.
- După finalizarea procesului de scriere, programatorul va confirma succesul operațiunii.

5. Testarea cipului

- După programare, inserați cipul în cheia auto corespunzătoare și verificați dacă acesta funcționează corect prin testarea pornirii vehiculului.
-

Sfaturi utile și întreținere:

- Evitați expunerea cipului la umiditate sau la temperaturi extreme.
 - Manipulați cu grijă cipul în timpul inserării și extragerii din programator pentru a preveni deteriorarea.
-

Depanare:

1. Programatorul nu recunoaște cipul:

- Asigurați-vă că cipul este introdus corect și că programatorul este compatibil cu modelul TTC-53C.
- Deconectați și reconectați cipul, apoi încercați din nou.

2. Eroare la scrierea codului:

- Verificați dacă codul de securitate original este corect și compatibil cu cipul TTC-53C.
- Resetați programatorul și repetați procesul de scriere.

3. Cipul nu funcționează în cheie:

- Verificați ca rescrierea să fie realizată corespunzător și că tipul de cod (46 sau 47) este compatibil cu vehiculul.

Notă: Recomandăm ca acest cip să fie utilizat doar de profesioniști sau persoane cu cunoștințe în programarea cheilor auto, pentru a evita posibile probleme de securitate.