

Pregătire suport

Pregătirea stratului suport

- Suprafețele cretate, respectiv ușor friabile se vor fixa (de ex. grund de profunzime Baunit MultiPrimer timp de uscare - cand suprafata pe care s-a aplicat numai este sticloasa);
- Suprafețele murdărite se vor curăța cu soluție de curățare a fațadelor.
- Straturile suport infestate de alge se vor trata cu substanțe speciale (de ex. soluție antimucegai Baunit FungoFluid).
- Zugrăvelile cu aderență slabă, alterate, se vor îndepărta mecanic sau cu material de decapare (nu este adecvată utilizarea decapantului pe sistemul de izolație termică).
- Suprafețele minerale deteriorate, respectiv fisurate, se vor acoperi cu masă de șpaclu (de ex. Baunit StarContact) și dacă este cazul, se armează cu Baunit StarTex.

În funcție de cerințele de design, înainte de aplicarea vopselei Baunit Lasur, trebuie să fie executată o acoperire preliminară cu vopsele, tencuieli decorative sau mase de șpaclu.

Se vor respecta indicațiile de prelucrare ale fiecărui produs!

Se aplică pe:

- Tencuieli de var / ciment și de ciment drisuite;
- Zugrăveli și tencuieli minerale și pe bază de silicați cu aderență bună;
- Zugrăveli și tencuieli pe bază de dispersii cu aderență bună;
- Zugrăveli și tencuieli pe bază de silicon cu aderență bună;

Condiționat se aplică pe (se vor executa aplicări pe suprafețe de probă!):

Tencuieli și zugrăveli cu var (obligatoriu atenție la carbonatare!)

Nu se aplică pe:

- Materiale plastice și rășini, pelicule de lac, respectiv de ulei și vopsele cu clei.

Aplicare

În funcție de cerințe, se execută 1 - 3 straturi cu Baunit Lasur.

Aplicarea se execută cu bidinea, pensulă lată, pensulă de tamponare, burete natural, cârpe de șters.

Pentru ajustarea consistenței de prelucrare și a intensității dorite a culorii, vopseaua se poate dilua până la maxim 1:4 cu apă curată. Se poate adăuga până la 5% apă pură pentru a regla consistența.

Pentru a atinge o anumită consistență a acoperirii și intensitatea culorii este posibilă diluarea Baunit Lazur cu Baunit Finish.

În cazul utilizării Baunit Lazur pe fațade exterioare, precum și în încăperi supuse umidității ridicate, cum ar fi bucătării și băi, se recomandă ca protecție suplimentară aplicarea unui strat de Baunit Finish.

Recomandări

Temperatura aerului, a materialului și a stratului suport trebuie să fie peste + 8 °C în timpul prelucrării și a procesului de priză.

Fațada se va proteja față de radiația solară directă, ploaie, sau vânt puternic (de ex. cu o plasă adecvată de protecție a schelei).

Temperaturile ridicate (de ex. > +30 °C) pot modifica de asemenea proprietățile de prelucrare.

Umiditatea ridicată a aerului și temperaturile joase (de ex. la sfârșitul toamnei) pot prelungi considerabil timpul de uscare și pot modifica neuniform nuanța culorii. Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul unei șarje de produs.

Nuanța de culoare este influențată considerabil de stratul suport, temperatură și umiditatea aerului.

Pentru evitarea abaterilor la culoare trebuie să se acorde atenție să fie comandat necesarul de material o dată pentru toată lucrarea și astfel să se poată fabrica deodată.

Măsuri de precauție

Se vor proteja zonele învecinate suprafețelor vopsite, în special cele din sticlă, ceramică, clincher, piatră naturală, lac și metal.

Dacă este cazul, stropii se vor spăla cu multă apă.

Nu se va aștepta până la uscarea și întărirea lor.

Unelte și aparatele se vor curăța temeinic cu apă imediat după utilizare.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cum-părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.