

☞ Avertizare privind Folosirea Lumânărilor Parfumate

Lumânările parfumate pot aduce o atmosferă plăcută, dar este important să le folosiți în siguranță. Iată o listă cu avertizări și sfaturi esențiale:

☐ Riscuri Generale și de Siguranță

- **Risc de Incendiu:** Nu lăsați niciodată o lumânare aprinsă nesupravegheată.
- **Locație:** Așezați lumânarea pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură, departe de obiecte inflamabile (perdele, hârtii, mobilier, etc.).
- **Distanța:** Mențineți o distanță sigură (ideal cel puțin 10-15 cm) între lumânările multiple dacă le ardeți împreună.
- **Animale de Companie și Copii:** Păstrați lumânările aprinse la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- **Draft-uri:** Evitați să plasați lumânarea în zone cu curent de aer sau ventilație puternică, deoarece acest lucru poate duce la ardere rapidă, fum excesiv și picurare neuniformă.

⇒ Calitatea Aerului și Sănătatea

- **Ventilație:** Asigurați o ventilație adecvată în încăperea atunci când ardeți lumânări, mai ales cele puternic parfumate.
- **Fum:** Dacă fitilul fumează, stingeți lumânarea, scurtați fitilul (vezi mai jos) și reaprindeți. Fumul negru poate conține funingine dăunătoare.
- **Sensibilitate/Alergii:** Anumite persoane pot fi sensibile sau alergice la parfumurile (sintetice sau naturale) și la fumul degajat. Dacă apar iritații respiratorii sau dureri de cap, stingeți lumânarea și nu o mai folosiți.

✧ Sfaturi pentru Arderea Optimă

- **Prima Ardere:** La prima utilizare, lăsați lumânarea să ardă suficient de mult (de obicei 2-4 ore) până când ceara topită ajunge la marginea recipientului. Acest lucru previne formarea unui "tunel".
- **Scurtarea Fitolului:** Înainte de fiecare utilizare, tăiați fitilul la aproximativ 5-6 mm. Un fitil prea lung face ca lumânarea să ardă prea repede și să fumege.
- **Durata de Ardere:** Nu lăsați lumânarea să ardă mai mult de 4 ore la rând. Lăsați-o să se răcească complet înainte de a o reaprinde.
- **Ultimul Centimetru:** Stingeți lumânarea când mai rămâne aproximativ 1 cm de ceară în recipient. Arderea până la fund poate supraîncălzi vasul și fisura-l sau deteriora suprafața pe care stă.