

## Informa#ii despre produs

# 97 43 200

### Cle#te de sertizare

Pentru adaosuri de sertizare interschimbabile



- Adaos de sertizare montat pentru MC4 pentru instala#ii solare (2,5 / 4/6 mm<sup>2</sup>)
- O singur# scul# pentru aproape 1000 de aplica#ii de sertizare: utilizabil# cu adaosuri de sertizare #i elemente de pozi#ionare auxiliare 97 49 X
- Mi#care de sertizare aproape paralel#
- #n valiz# de plastic; suport de spum# cu loca#uri pentru p#strarea adaosurilor de sertizare #i a elementelor de pozi#ionare auxiliare; cu scule de montaj (chei cu hexagon interior), #uruburi #i piuli#e
- F#r# adaos de sertizare
- Calitate de sertizare constant #nalt# datorit# adaosurilor de precizie #i opritorului for#at (deblocabil)
- Presiunea de sertizare este setat# cu precizie (calibrat#) din fabric#, se poate regla #i ulterior
- Amplificarea for#ei prin transmisie cu p#rghie #n scopul unei oper#ri f#r# efort
- M#nere cu form# ergonomic#
- Diverse elemente de pozi#ionare auxiliare pentru determinarea precis# a pozi#iei
- La cerere se pot livra adaosuri de sertizare pentru aplica#ii care dep#esc gama sortimentului oferit
- Corpul uneltei: o#el cu crom-vanadiu pentru lucr#ri la instala#ii electrice, de calitate deosebit#, c#lit #n ulei

MM

General	
Articol nr.	97 43 200
EAN	4003773030812
Clesti	brunat
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	988 g
Dimensiuni	200 x 220 x 50 mm

Accesorii	
97 49 04	adaos de sertizare ,
97 49 05	adaos de sertizare pentru fi#e deschise, neizolate (4,8 + 6,3 mm l#time fi##),
97 49 06	adaos de sertizare pentru sabo#i de cablu izola#i + conectori cu fi##,
97 49 08	adaos de sertizare pentru man#oane de cablu izolate + izolate,
97 49 09	adaos de sertizare pentru ferule,
97 49 10	adaos de sertizare pentru sabo#i de cablu circulari #i pla#i, precum #i pentru conectori cap-la-cap #i conectori pla#i conform DIN 46341,
97 49 11	adaos de sertizare pentru sabo#i neizola#i pla#i, circulari #i de presare conform DIN 46234 #i DIN 46235, precum #i pentru conectori de sertizare, cap-la-cap #i de presare conform DIN 46341 #i DIN 46267,
97 49 14	adaos de sertizare pentru sabo#i neizola#i pla#i, circulari #i de presare conform DIN 46234 #i DIN 46235, precum #i pentru conectori de sertizare, cap-la-cap #i de presare conform DIN 46341 #i DIN 46267,
97 49 15	adaos de sertizare pentru conectori tip steag #i cu fi## neizola#i, deschi#i de,

Accesorii	
97 49 15	adaos de sertizare pentru conectori tip steag #i cu fi#ă neizola#i, deschi#i de,
97 49 16	adaos de sertizare ,
97 49 18	adaos de sertizare pentru ferule gemene,
97 49 18	adaos de sertizare pentru ferule gemene,
97 49 19	adaos de sertizare pentru ferule,
97 49 20	adaos de sertizare pentru fi#ă F pentru conexiuni de TV #i satelit,
97 49 23	adaos de sertizare pentru saboți neizolați plați, circulari și de presare conform DIN 46234 și DIN 46235, precum și pentru conectori de sertizare, cap-la-cap și de presare conform DIN 46341 și DIN 46267,
97 49 24	adaos de sertizare pentru fi#ă D-Sub,
97 49 30	adaos de sertizare pentru conectori cap-la-cap neizola#i,
	adaos de sertizare pentru conectori cap-la-cap neizola#i,
97 49 35	adaos de sertizare pentru fi#ă de bujii #i piesă de distribu#ie,
97 49 40	adaos de sertizare pentru conectori coaxiali,
97 49 40	adaos de sertizare pentru conectori coaxiali,
97 49 44	adaos de sertizare Conector modul contact Phoenix,
97 49 50	adaos de sertizare pentru conectori coaxiali / pt. telefon auto,
97 49 50	adaos de sertizare pentru conectori coaxiali / pt. telefon auto,
97 49 54	adaos de sertizare Fi#e temporizator putere,
97 49 54	adaos de sertizare Fi#e temporizator putere,
97 49 60	adaos de sertizare pentru contacte răsucite (HTS + Harting),
97 49 60	adaos de sertizare pentru contacte răsucite (HTS + Harting),
97 49 61	adaos de sertizare pentru contacte răsucite (Harting),
97 49 62	adaos de sertizare pentru conectori cu fi#ă pentru instala#ii solare (Huber + Suhner),
97 49 63	adaos de sertizare pentru conectori cu fi#ă pentru instala#ii solare (Huber + Suhner),
97 49 64	adaos de sertizare pentru conectori din ABS,
97 49 64	adaos de sertizare pentru conectori din ABS,
97 49 65	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă MC3 pentru instala#ii solare (multicontact),
97 49 66	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă MC4 pentru instala#ii solare (multicontact), 2,5/4/6 mm <sup>2</sup>
97 49 67	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă solari SunCon (Hirschmann),
97 49 68	adaos de sertizare Conectoare pentru cabluri solare (Tyco),
97 49 68	adaos de sertizare Conectoare pentru cabluri solare (Tyco),
97 49 70	adaos de sertizare pentru fi#e Western,
97 49 70	adaos de sertizare pentru fi#e Western,
97 49 71	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă MC4 pentru instala#ii solare (multicontact),
97 49 71	adaos de sertizare pentru conectori cu fișă MC4 pentru instala#ii solare (multicontact),
97 49 74	adaos de sertizare pentru fi#e Molex neecranate,
97 49 74	adaos de sertizare pentru fi#e Molex neecranate,
97 49 76	adaos de sertizare pentru fi#e Stewart ecranate,

Accesorii	
97 49 81	adaos de sertizare pentru fi#e Harting pentru conductori de unde luminoase,
97 49 82	adaos de sertizare pentru fi#e Telegärtner pentru conductori de unde luminoase,
97 49 83	adaos de sertizare pentru fi#e pentru FSMA; ST, SC + STSC / K,
97 49 84	adaos de sertizare pentru fi#e Huber/Suhner pentru conductori de unde luminoase,
97 49 87	adaos de sertizare pentru fi#e FSMA; ST #i MIC pentru conductori de unde luminoase,
97 49 65 1	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 65 (conector cu fi#ă MC3 pentru instala#ii solare),
97 49 66 1	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 66 (conector cu fi#ă MC4 pentru instala#ii solare),
97 49 68 1	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 68 (conector cu fi#ă Solarlok pt. instala#ii solare),
97 49 90	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 60 (HTS + Harting),
97 49 93	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 24 (fi#e D-Sub),
97 49 94	Localizator pentru 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34,
97 49 95	Localizator pentru 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35,
97 49 91	element de pozi#ionare auxiliar pentru 97 49 61 (Harting),
97 49 06 PI	adaos de sertizare pentru conectoare PIDG izolate,
97 49 21	adaos de sertizare pentru conectoare izolate #i neizolate,

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.



























