



# CRIANO®

[www.criano.com](http://www.criano.com)

## Manual de utilizare și întreținere


**MAȘINA DE CAROTAT UMED**  
**CNO-CK-930/3BE**  
**CNO-CK-935/3BE**

**UTILIZARE INDUSTRIALĂ**  
*cu 3 vîze mecanice  
regulator electric al turatiei  
stand cu reglaj la unghi*

### ATENȚIE!

Cități cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza echipamentul pentru prima data.

Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare



# INSTUCTIONI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

## INSTRUCTIONI DE SIGURANTA

### **AVERTISMENT:**

Cititi toate avertizările, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile puse la dispoziție împreună cu această sculă electrică. Nerespectarea instrucțiunilor menționate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare. Termenul "sculă electrică" folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) sau la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

## SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

Mențineți-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat. Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.

Nu lucrați cu sculele electrice în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scânteie care pot aprinde praful sau vaporii.

Nu permiteți accesul copiilor și al spectatorilor în timpul utilizării sculei electrice. Dacă vă este distrașă atenția puteți pierde controlul.

## SIGURANȚA ELECTRICĂ

Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu modificați niciodată ştecherul. Nu folosiți fișe adaptoare la sculele electrice cu împământare (legate la masă). Ştecherele nemodificate și prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.

Evitați contactul corporal cu suprafețe împământate sau legate la masă ca țevi, instalații de încălzire, plite și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este împămânat sau legat la masă.

Feriți sculele electrice de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.

Nu schimbați destinația cablului. Nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ștecherul afară din priză.

Feriți cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente aflate în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.

Atunci când lucrați cu o sculă electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate pentru mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.

Dacă nu poate fi evitată folosirea sculei electrice în mediu umed, folosiți o alimentare protejată printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

## SIGURANȚA PERSONALĂ

Fiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu o sculă electrică. Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la răniri grave, sau deces.

**⚠ Purtați echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încăltăminte de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănirilor.**

Evitați o punere în funcțiune involuntară. Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este opriță. Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o racorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.

Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați cleștii de reglare sau cheile fixe din aceasta. O cheie sau un clește atașat la o componentă rotativă a sculei electrice poate provoca răniri. Nu vă întindeți pentru a lucra cu scula electrică. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Astfel veți putea controla mai bine scula electrică în situații neașteptate.

Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podoabe. Fieriți părul și îmbrăcăminta de piesele aflate în mișcare. Îmbrăcăminta largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.

Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite în mod corect. Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

Nu vă lăsați amăgiți de ușurința în operare dobândită în urma folosirii frecvente a sculelor electrice și nu ignorați principiile de siguranță ale acestora. Neglijența poate provoca, într-o fracțiune de secundă, vătămări corporale grave.

## UTILIZAREA ȘI MANEVRAREA ATENTĂ A SCULELOR ELECTRICE

Nu suprasolicitați scula electrică. Folosiți pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată aceluui scop. Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.

Nu folosiți scula electrică dacă aceasta are întrerupătorul defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau opriță, este periculoasă și trebuie reparată.

Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul dacă este detașabil, înainte de a executa reglaje, a schimba accesoriu sau a depozita scula electrică. Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.

Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor și nu lăsați să lucreze cu scula electrică persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit prezentele instrucțiuni. Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.

Întrețineți sculele electrice și accesoriiile acestora. Verificați alinierea corespunzătoare, controlați dacă, componentele mobile ale sculei electrice nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate care să afecteze funcționarea sculei electrice. Înainte de utilizare dați la reparat o sculă electrică defectă cu piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.

Mențineți bine dispozitivele de tăiere bine ascuțite și curate. Dispozitivele de tăiere întreținute cu grijă, cu tăișuri ascuțite se întepenesc în mai mică măsură și pot fi conduse mai ușor. Folosiți scula electrică, accesoriiile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de activitatea care trebuie desfășurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situații periculoase. Mențineți mânerele și zonele de prindere uscate, curate și feriți-le de ulei și unsoare.

Mânerele și zonele de prindere alunecoase nu permit manevrarea și controlul sigur al sculei electrice în situații neașteptate.

## ÎNTREȚINERE

Încredințați scula electrică pentru reparare personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale. Astfel veți fi siguri că este menținută siguranța sculei electrice.

**Această mașină este detinută folosirii exclusive cu carote cu coroană diamantată!**

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU GĂURIREA CU DIAMANT

În cazul operațiilor de găurile care necesită apă, direcționați apa în sens opus sectorului de lucru al operatorului sau folosiți un recipient de colectare a apei. Astfel de măsuri preventive mențin uscat sectorul de lucru al operatorului și reduc riscul de electrocutare.

Tineți scula electrică de mânerele izolate atunci când executați lucrări la care accesoriu de tăiere poate nimeri conductori电rci ascunși sau propriul cablu de alimentare. Contactul accesoriu de tăiere cu un conductor "sub tensiune" poate pune "sub tensiune" componente metalice ale sculei electrice și provoca electrocutarea operatorului. Folosiți protecții auditive în timpul găuririi cu diamant. Exponerea la zgomot poate duce la pierderea auzului.

Când carota diamantata se blochează, nu mai exercitați presiune și opriți scula electrică. Identificați și eliminați cauza blocării.

Atunci când reporniți o mașină de găurit cu carota diamantata aflată în piesa de lucru, înainte de pornire, verificați dacă carota se rotește liber. Dacă este blocată, mașina ar putea să nu pornească, ar putea fi suprasolicitată sau burghiul diamantat ar putea scăpa de pe piesa de lucru.

În timpul fixării suportului de găurit pe piesa de lucru cu ancore și dispozitive de fixare, asigurați-vă că sistemul de ancorare folosit este apt de a fixa și reține mașina în timpul utilizării. Dacă piesa de lucru este slabă sau poroasă, ancora ar putea ieși afară din ea provocând desprinderea suportului de găurit de pe piesa de lucru.

Atunci când găuriți prin pereti sau tavane, asigurați protecția persoanelor și a sectoarelor de lucru aflate în cealaltă parte. Burghiul ar putea străpunge prin gaură sau miezul găurit ar putea cădea în cealaltă parte.

Nu folosiți scula electrică pentru operații de găuri deasupra capului sau pentru găuri cu alimentare de apă. Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.

Folosiți detectoare adecvate pentru a localiza conducte de alimentare ascunse sau adresați-vă în acest scop regiei locale furnizoare de utilități. Contactul cu conductorii electrici poate duce la incendiu și electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate provoca explozii. Spargerea unei conducte de apă cauzează pagube materiale sau poate duce la electrocutare.

Purtați încăltăminte antialunecare. Astfel veți evita rănirile cauzate de alunecarea pe suprafețe netede.

Nu folosiți niciodată scula electrică fără întrerupătorul de protecție la supratensiuni (PRCD). Asigurați-vă că nici persoanele din zona de lucru și nici scula electrică nu intră în contact cu apa evacuată.

Nu lăsați niciodată scula nesupravegheata, înainte de a se fi oprit complet din funcționare. Accesoriile care se mai rotesc din inerție, după oprirea sculei electrice, pot provoca răniri. Înainte de montarea mașinii de găurit, montați corect suportul de găurit. Asamblarea corectă este importantă pentru asigurarea unei funcționări impecabile.

Înainte de utilizare, fixați în siguranță mașina de găurit pe suportul de găurit. O eventuală alunecare a mașinii de găurit în suportul de găurit poate duce la pierderea controlului. Fixați suportul de găurit pe o suprafață fermă, plană. În cazul în care suportul de găurit poate să alunece sau să se clatine, mașina de găurit nu va mai putea fi condusă uniform și sigur.

Cablul de alimentare al mașinii de găurit trebuie să fie menținut la distanță de zona de lucru. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.

Nu suprasolicitați suportul de găurit și nu îl utilizați pe post de scară sau schelă. Suprasolicitarea sau statul pe suportul de găurit poate face ca centrul său de greutate să se schimbe, deplasându-se în sus iar suportul să se răstoarne. Nu lăsați să lucreze cu aparatul persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit prezentele instrucțiuni. Sculele electrice sunt periculoase, atunci când sunt folosite de persoane neexperimentate.

Înainte de a lucra cu suportul de găurit sau cu mașina de găurit, în timpul pauzelor de lucru, precum și în cazul neutilizării, suportului de găurit trebuie să fie asigurat prin cuplarea frânei de blocare împotriva deplasării involuntare.

Scula electrică trebuie să fie utilizată numai conectată la o rețea de alimentare cu energie electrică cu un conductor de protecție și cu dimensiuni corespunzătoare.

În timpul funcționării, fixați întotdeauna suportul pentru găuri cu dibruri, prin vid (accesoriu), pentru a preveni răsturnarea accidentală a suportului pentru găuri cu mașina de găurit cu diamant și carota montate pe acesta. Aveți grijă ca furtunurile de alimentare cu apă, piesele de legătură, cât și inelul colector de apă (accesoriu) să fie în perfectă stare.

Înainte de o nouă utilizare, înlocuiți piesele deteriorate sau uzate.

Surgerea apei din piesele sculei electrice crește riscul de electrocutare!

## UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI


Mașină de găurit cu diamant, împreună cu carotele diamantate pentru găurile umede și o instalație de alimentare cu apă, este destinață găuririi umede în beton și beton armat. Scula electrică poate fi combinată cu un dispozitiv de aspirare (inel colector de apă și aspirator universal).

Aceasta mașină poate fi folosită și pentru găurile manuale, fără stand dar având în vedere solicitările și expunerea la pericolul de rasucire a mâinilor se recomandă găurile manuale până la diametrul de 70mm.

**Scula electrică**, împreună cu carotele diamantate pentru găurile uscate și un dispozitiv de aspirare adecvat, este destinață găuririi uscate în cărămidă, gresie, beton poros și plăci ceramice. Scula electrică poate fi utilizată în stare staționară numai împreună cu suportul pentru găurile. Nu este permisă efectuarea de lucrări deasupra capului.

**Suportul pentru găurile cu diamant** este destinat montării mașinii pentru găurile cu diamant. Nu este permisă montarea altor scule electrice. Suportul pentru găurile cu diamant poate fi fixat pe podea sau pe perete cu ajutorul unui diblu. Nu este permisă fixarea deasupra capului.

## CONSTRUCȚIA MAȘINII



1 – Motorul electric al masinii de gaurit – pe motor se afla placuta cu datele de identificare ale masinii precum si seria de fabricatie si datele tehnice principale. In partea superioara a motorului se poate afla bula de nivel pentru centrarea masinii in pozitie verticala

2 – Cutia de viteze (reductorul masinii) – la acest model reductorul este intr-o singura treapta, viteza de rotatie se poate varia doar din regulatorul electronic. Transmisia mecanica este imersata complet in ulei pentru cresterea randamentului si marirea duratei de viata a angrenajelor

3 – variator electronic de turatie. La acest model turatia se variaza in functie de diametrul carotei dar trebuie corelat cu presiunea exercitata pe levierul de avans, avand in vedere ca reducerea de turatie implica si o reducere a puterii motorului. In general viteze de turatie reduse se practica la intrarea (centrarea carotei). Pe blocul electronic se afla si comutatoarele on/of, comutaorul rosu (de oprire) fiind special proiectat pentru oprire rapida in caz de urgență.

4 – suportul glisant portmotor de gaurire, la acest model placile de presiune din teflon care asigura glisajul pe stalp sunt din poliamida foata lor de apasare asupra caii de rulare se poate regla din suruburile de reglaj. De asemenea sunt piese de uzura si se pot comanda ca piese de schimb. Manerul de transport se poate afla pe suportul glisant.

5 – lagar injectie apa la care se leaga furtunul de alimentare cu apa prevazut cu cupla rapida similara cu cele de la furtunele de gradina.

6 – surub de blocare pe pozitie a suportului glisant, pentru inlocuirea carotei diamantate sau transport.

7 – placa suport conexiune intre sabotul alunecator si masina de gaurit

8 – levierul de antrenare a sistemului de avans

**9** – talpa de sustinere a standului de gaurire, prevazuta cu fanta de trecere pentru ancore/sistemul de ancorare a standului de gaurire

**10** – suruburi de ajustare a pozitiei standului de carotare

**11** – stalpul de culisare

**12** – cremaliera de avans (piesa de uzura)

**13** – ax montare carota, filet exterior de  $5/4"$  ( $1$  si  $1/4"$ ) si filet interior de  $1/2"$  (pentru carote  $18 - 50$  mm) cu locas pentru cheie hexagonală. Masina vide in dotare cu cheie pentru blocare ax, fara cheie pentru carota diamantata.

**14** – intrerupator automat de protectie impotriva electrocutarii si a tensiunilor periculoase (PRCD)

### **Elemente cu care se poate ancora suportul**

Surub tip ancore pentru beton diametru  $10$  sau  $12$  mm. Avantajul este ca acest tip de fixare este recuperabil.



Piulita expandabila care se ancoreaza in beton si in care se infilteaza surub metric sau tije filetate.



### **Sfaturi practice:**

- Masina este prevazuta cu ambreaj de siguranta care intra in actiune la un anumit cuplu, de aceea trebuie mentinuta o presiune constanta asupra carotei dar nu cat sa intre in actiune ambreajul.
- Sursa de apa trebuie sa aiba minim  $1.5$  bari si un debit de minim  $3$  litri/minut.
- Gaurirea uscata se recomanda sa se efectueze cu sisteme de aspiratie praf (optional).
- Se va corela intotdeauna viteza masinii cu diametrul de gaurire.
- Presiunea pe maneta de avans trebuie sa fie medie si permite masinii sa mentina turatia constanta. Daca observati ca masina pierde din turatie reduceti presiunea pe maneta de avans.
- Verificati intotdeauna ca suportul sa fie fixat ferm, smulgerea acestuia poate duce la raniri grave sau la deteriorarea sculei.
- Nu se poate gauri umed in pozitie peste-cap (vertical ascendent).
- Standul se fixeaza cu ajutorul unei ancore centrale si se regleaza verticalitatea din suruburile din colturile talpii.

- Verificati daca masina de gaurit este fixata ferm in standul de gaurire.
- In cazul blocarii carotei opriti masina si evacuati carota cu ajutorul unor chei.
- O fixare slabă a standului poate duce la blocarea carotei prin devierea acesteia de la directia normală de gaurire. De asemenea se pot smulge cu usurință patilele diamantate.
- ***Carota diamantata are tendinta de se bloca pe axul de fixare: se recomanda folosirea unei unsori pe baza de cupru sau folosirea unei saibe speciale din bronz, ceea ce va usura considerabil demontarea carotei.***

### DATELE TEHNICE ALE MASINII

Model utilaj	CNO-CK-930/3BE	CNO-CK-935/3BE
<b>Tip mandrina</b>	Filet exterior/interior	Filet exterior/interior
<b>Marime mandrina (mm)</b>	Filet exterior 1 1/4" interior 1/2"	Filet exterior 1 1/4" interior 1/2"
<b>Putere (W)</b>	4650	4880
<b>Regim de turatie (rpm)</b>	100-830	100-710
<b>Tensiune alimentare (V/Hz)</b>	230/50	230/50
<b>Numar trepte turatie mecanice</b>	3 treapte	3 treapte
<b>Turatie treapta 1 (rpm)</b>	415	350
<b>Nivel de zgomot (dB)</b>	101	101
<b>Vibratii in functionare (m/s<sup>2</sup>)</b>	4.5	4.8
<b>Diametrul maxim gaurire beton armat (mm)</b>	300	350
<b>Diametrul optim gaurire beton armat (mm)</b>	250	300
<b>Functie reglaj electronic de turatie</b>	Da	Da
<b>Functie rotatie in ambele sensuri</b>	Nu	Nu
<b>Functie turatie constanta in sarcina</b>	Nu	Nu
<b>Functie protectie termica la suprasolicitare</b>	Da	Da
<b>Functie protectie mecanica la suprasarcina</b>	Da	Da
<b>Functie centrare cu spot laser</b>	Nu	Nu
<b>Possibilitate gaurire manuala , fara suport</b>	Nu	Nu
<b>Suport de gaurire</b>	Da	Da
<b>Possibilitate fixare cu vacuum a suportului</b>	Nu	Nu
<b>Cursa capului de gaurire (mm)</b>	750	750
<b>Possibilitate inclinare suport la unghi</b>	Da	Da
<b>Suport cu roti de transport</b>	Optional	Optional
<b>Suport cu maner de transport</b>	Da	Da
<b>Regim de lucru recomandat</b>	Profesional	Profesional
<b>Setul de livrare</b>	Cutie carton, chei blocare ax	Cutie carton, chei blocare ax
<b>Masa neta totala masina cu suport (kg)</b>	29.5	29.5

## INDICAȚII DE FOLOSIRE

Găuriți cu turație scăzută în treapta întâi, până când carota se va roti fără vibrații în materialul de lucru. Apoi, dacă este cazul, comutați în trepte superioare de turație.

În timpul găuririi adaptați forța de apăsare la materialul prelucrat. Găuriți cu presiune uniformă. Ocazional, retrageți puțin carota din gaură, pentru ca noroiul de foraj, respectiv praful, să fie îndepărtat din segmentele diamantate. Avansul masinii de gaurit cu ajutorul levierului până la atingerea adâncimii de găurile dorite. Apoi ridicați-o, rotind în sens invers manivela până când carota este în întregime vizibilă.

Pentru a atinge lungimea de lucru maximă posibilă, trebuie să îndepărtați miezul găurit imediat ce acesta umple complet carota. Apoi introduceți din nou carota în gaură și găuriți până la adâncimea dorită.

Pornirea masinii poate necesita apasarea în prealabil a butonului de reset a intrerupatorului automat de protecție împotriva electrocutării și a tensiunilor periculoase (PRCD).

**⚠️ ATENȚIE: Cu acest tip de suport nu se pot da gauri oblice (altele decât la 90° față de suprafața de sprijin).**

### Cuplajul de suprasarcină:

- În cazul în care carota se blochează sau se agață, antrenarea arborelui portburghiu va fi întreruptă. În această situație opriți imediat scula electrică pentru a evita uzura și degajarea de căldură.
- Deblocați carota, răsucind-o spre dreapta sau spre stânga, utilizând o cheie fixă corespunzătoare. Pentru aceasta, extrageți cu atenție scula electrică din gaură.

### Protecția la suprasarcină:

- Dacă se depășește pragul de suprasarcină, scula electrică începe să pulseze perceptibil.
- Reduceți presiunea de apăsare până când scula electrică funcționează din nou normal.
- Dacă nu se reduce forța de apăsare, scula electrică se oprește din funcționare.
- După aceasta puteți reporni imediat scula electrică, dar trebuie să continuați lucrul cu o forță de apăsare redusă.

### Îndepărarea miezului găurit:

- După găurire, lăsați apa să curgă pentru scurt timp, pentru a elimina prin spălare noroiul de foraj dintre carotă și miezul găurit.

- Dacă miezul găurit rămâne întepenit în carotă, loviți carota utilizând o bucată de lemn moale sau de material plastic și desprindeți astfel miezul găurit.
- Dacă este necesar, împingeți miezul găurit utilizând o baghetă pentru a-l scoate afară din carotă.
- **OBSERVAȚIE:** Nu loviți carota utilizând obiecte dure (pericol de deformare)!

### ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Înaintea oricăror intervenții asupra sculei electrice, scoateți cablul de alimentare afară din priză. Pentru a putea lucra bine și sigur, mențineți curate scula electrică și fantele de aerisire ale acesteia. Mențineți în permanență curate cremaliera de avans de pe catargul standului și suprafețele de ghidare ale coloanei de găurire.

După finalizarea lucrului, curătați arborele portcarota. Ocazional, pulverizați un produs inhibitor de coroziune pe arborele portcarota și carotă. Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita pericolitarea siguranței în timpul utilizării, această operație se va executa de către un centru de service autorizat.

În timp, ghidajele de alunecare se pot uza, iar între ghidajele de alunecare și coloana de găurire poate apărea un joc. Pentru a elmina acest joc, trebuie să reajustați ghidajele de alunecare. Strângeți apoi uniform știfturile filetate până când jocul este redus la minimum.

### Carote Recomandate

Pentru rezultate optime recomandam utilizarea carotelor diamantate de calitate PREMIUM marca CRIANO DiamantatExpert - modelul DXY.P1117

Carotele de calitate PREMIUM asigura un avans bun în material usurand sarcina motorului, asigurand un timp bun de lucru și o durată mare de exploatare a masinii de carotat și viteza mare de munca.

Solicitați dealerului dvs. oferta de carote de calitate înaltă





**Criano Exim SRL**  
**RO6506962 | J05/4115/1994**  
**Piața Ignătie Darabant nr.1**  
**Oradea, Bihor, RO**  
**e: office@criano.com**  
**Telefon +4 031 131 00 77**  
**www.criano.com**