



MANUAL DE UTILIZARE CNO-SME-MEGA

Înainte de utilizare

- a) Asigurați-vă că sunteți apt fizic pentru a folosi o scară. Anumite afecțiuni medicale, medicamente, consumul de alcool sau abuzul de droguri pot face utilizarea scării nesigură.
- b) La transportul scărilor pe bare de plafon sau în camion, asigurați-vă că sunt fixate corespunzător pentru a preveni deteriorarea.
- c) Inspectați scara după livrare și înainte de prima utilizare pentru a confirma starea și funcționarea tuturor componentelor.
- d) Verificați vizual ca scara să nu fie deteriorată și să fie sigură pentru utilizare la începutul fiecărei zile de lucru în care urmează să fie folosită.
- e) Pentru utilizatorii profesioniști este necesară o inspecție periodică regulată.
- f) Asigurați-vă că scara este potrivită pentru sarcina respectivă.
- g) Nu folosiți o scară deteriorată.
- h) Îndepărtați orice contaminare de pe scară, cum ar fi vopsea udă, noroi, ulei sau zăpadă.
- i) Înainte de utilizarea unei scări la locul de muncă trebuie efectuată o evaluare a riscurilor, respectând legislația țării de utilizare.

Poziționarea și montarea scării

- a) Scara trebuie amplasată în poziția corectă, de exemplu cu un unghi corespunzător pentru o scară sprijinită (unghiul de înclinare aproximativ 1:4), cu treptele orizontale și cu deschiderea completă în cazul unei scări autoportante.
- b) Dispozitivele de blocare, dacă există, trebuie asigurate complet înainte de utilizare.
- c) Scările trebuie amplasate pe o bază plană, stabilă și nemișcătoare.
- d) Scara sprijinită trebuie să se reazeme pe o suprafață plană, solidă și nefragilă și trebuie fixată înainte de utilizare, de exemplu legată sau asigurată cu un dispozitiv adecvat.
- e) Scara nu trebuie repositionată de sus.
- f) La poziționarea scării, luați în considerare riscul de coliziune cu scara, de exemplu din partea pietonilor, vehiculelor sau ușilor. Blocați ușile (cu excepția celor de urgență) și ferestrele, acolo unde este posibil, în zona de lucru.
- g) Identificați orice risc electric în zona de lucru, cum ar fi linii aeriene sau alte echipamente electrice expuse.
- h) Scara trebuie așezată pe propriile picioare, nu pe trepte sau pe traverse.
- i) Scările nu trebuie amplasate pe suprafețe alunecoase (cum ar fi gheață, suprafețe lucioase sau suprafețe solide semnificativ contaminate), cu excepția cazului în care sunt luate măsuri suplimentare eficiente pentru a preveni alunecarea scării sau pentru a asigura că suprafețele contaminate sunt suficient de curate.

Utilizarea scării

- a) Nu depășiți sarcina totală maximă admisă pentru tipul de scară,
- b) Nu vă întindeți prea mult; utilizatorul trebuie să păstreze catarama centurii (zona taliei) în interiorul montantului scării, cu ambele picioare și mâini pe trepte pe toată durata lucrului,

- c) Nu coborâți de pe o scară sprijinită la un nivel superior fără măsuri suplimentare de siguranță, cum ar fi fixarea sau utilizarea unui dispozitiv de stabilitate adecvat,
 - d) Nu folosiți scările autoportante pentru accesul la un alt nivel,
 - e) Nu stați pe ultimele trei trepte ale unei scări sprijinite,
 - f) Nu stați pe ultimele două trepte ale unei scări autoportante fără platformă și balustradă pentru mâini/genunchi,
 - g) Nu stați pe ultimele patru trepte ale unei scări autoportante cu o extensie de scară montată în partea superioară,
 - h) Scările trebuie folosite doar pentru lucrări ușoare și de scurtă durată,
 - i) Folosiți scări neconductive atunci când lucrați neevitabil în apropierea curentului electric,
 - j) Nu folosiți scara în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi vânt puternic,
 - k) Luați măsuri de precauție pentru a împiedica copiii să se joace pe scară,
 - l) Blocați ușile (cu excepția celor de urgență) și ferestrele acolo unde este posibil în zona de lucru,
 - m) Întoarceți-vă cu fața către scară atunci când urcați sau coborâți,
 - n) Mențineți o prindere sigură pe scară în timpul urcării și coborârii,
 - o) Nu folosiți scara ca punte sau pod,
 - p) Purtați încălțăminte adecvată atunci când urcați pe scară,
 - q) Evitați sarcinile laterale excesive, de exemplu găurirea cărămidii sau betonului,
 - r) Nu petreceți perioade lungi de timp pe scară fără pauze regulate (oboseala reprezintă un risc),
 - s) Scările sprijinite folosite pentru acces la un nivel superior trebuie să depășească acel nivel cu cel puțin 1 metru,
 - t) Echipamentele transportate în timpul utilizării scării trebuie să fie ușoare și ușor de manevrat,
 - u) Evitați lucrul care impune o sarcină laterală pe scările autoportante, cum ar fi găurirea laterală prin materiale solide (de exemplu cărămidă sau beton),
 - v) Mențineți o prindere cu mâna în timp ce lucrați de pe o scară sau luați măsuri suplimentare de siguranță dacă acest lucru nu este posibil.
-

Reparații, întreținere și depozitare

Reparațiile și întreținerea trebuie efectuate de o persoană competentă și în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Reparațiile trebuie efectuate doar de persoane autorizate sau certificate.









Vă rugăm să contactați compania înainte de a repara scara.

Scara trebuie depozitată într-un mod sigur care să garanteze că nu se deteriorează.

Scara trebuie protejată în timpul transportului pentru a evita căderea sau lovirea de alte suprafețe.

Utilizați **numai cu frânele activate**.

Stabilizatoarele trebuie folosite prin deschidere sau fixare pe o suprafață plană.





Imagine

1

2

3






Imagine

4

5

6







Imagine

7

8

9







Imagine

10


Pasul 1- Insereaza profilele intermediare in locasurile lor.




Pasul 2- Așezați cele 2 scări preasamblate, care sunt incluse în pachet, în locașurile lor. Asigurați-vă că scările mai înguste sunt orientate una către cealaltă.




Pasul 3- Conectați cele mai lungi traverse care se află în pachet, conform imaginii. Jos (Detaliul B) – fixați cu șurub cu aripioare și piuliță. Sus (Detaliul B) – fixați cu butonul de strângere.




Pasul 4- Se aplică produselor cu 2 platforme. Treapta pe care se fixează platforma: MEGA7 – treapta a 12-a. MEGA8 – treapta a 13-a. MEGA10 – treapta a 13-a.




Pasul 5- Așezați bara diagonală cu butoanele de fixare așa cum este arătat în imagine.




Pasul 6- Valabil pentru toate seriile: Așezați platforma pe a 5-a treaptă numărând de sus.



Pasul 7 – Există câte 3 traverse pe partea dreaptă și pe partea stângă pentru platforma superioară. Bara inferioară este disponibilă doar pentru modelele MEGA7 MEGA8 și MEGA10



Pasul 8 – Montați plinta de protecție (bordura de siguranță).



CERTIFICAT Calitate TÜV SÜD

conform EN1004-1:2020 , EN1004-2:2021 , PPP 52015D:2022



Produs: Platformă de lucru / Acces mobil și turnuri de lucru

Produsul a fost testat pe bază voluntară și respectă cerințele esențiale. Marca de certificare prezentată mai sus poate fi aplicată pe produs. Nu este permisă modificarea în niciun fel a mărcii de certificare. De asemenea, deținătorul certificatului nu are voie să transfere certificatul către terți. Acest certificat este valabil până la data indicată, cu excepția cazului în care este anulat anterior. Toate cerințele aplicabile privind testarea, certificarea, validarea și reglementările de verificare ale grupului TÜV SÜD trebuie respectate. **Raport de test nr.:** MES1812449A01TR

PARAMETRI DE CONTROL DUPA MONTAJ

DA

NU

Controlul picioarelor laterale		
Controlul mecanismelor de blocare		
Controlul barelor de siguranță		
Controlul platformei de lucru		
Controlul componentelor din plastic		
Controlul frânei roților		
Controlul etichetei		
Eticheta este aplicată corespunzător?		
Controlul ambalării		

Data si ora :

Persoana:

Semnatura: