

DECLARATIE DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0663

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPEFLOOR I 900**
- 2) Utilizari preconizate: **Material pe baza de rasina epoxidica bicomponenta pentru sape utilizate la pardoseli interioare**
- 3) Manufacturer: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 4**
- 5) Standarde armonizate: **EN 13813 :2002**

Organisme notificate: **fara sarcini pentru organismul notificat**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactia la foc:	Clasa E _{FL}
Eliberarea de substante corozive:	SR
Permeabilitatea la apa:	NPD
Rezistenta la abraziune:	AR0,5
Aderenta	B2,0
Rezistenta la impact	IR20
Izolarea fonica:	NPD
Absorbtia fonica:	NPD
Rezistenta termica:	NPD
Rezistenta chimica:	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 03/11/2017



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	Versiune initiala
-----------------	-------------------

	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
17 CPR-IT1/0663 EN 13813 MAPEFLOOR I 900 <i>Material pe baza de rasina epoxidica bicomponenta pentru sape utilizate la pardoseli interioare</i>	
Reactia la foc:	Clasa E _{FL}
Eliberarea de substante corozive:	SR
Permeabilitatea la apa:	NPD
Rezistenta la abraziune:	AR 0,5
Aderenta:	B2,0
Rezistenta la impact:	IR20
Izolarea fonica:	NPD
Absorbtia fonica:	NPD
Rezistenta termica:	NPD
Rezistenta chimica:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.